

Centre National de l'Évaluation, des Examens et de l'Orientation

# Examen National du Brevet de Technicien Supérieur Session Mai 2018

Page 1 40

- Sujet -


Filière:	Conception du Produit Industriel - CPI -
Épreuve de:	Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel

Durée	6h
Coefficient	50

#### Mise en situation

Le système étudié, "Perçage/Brulage de fût", est une machine spéciale qui fait partie de la chaine de fabrication de fûts (fût : tonneau en bois).

La machine "Perçage/Brulage de fût" sert à réaliser le "Trou de bonde". C'est un trou qui fait entre 4 et 6 cm de diamètre. Après perçage les bords du trou sont passé au feu.




**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

## Caractéristiques des fûts

Filière: Conception du Produit Industriel


La tonnellerie utilise les fûts suivants :

Quantité en litres	Masse	Hauteur	Diamètre de tête	Diamètre en bouge
300	75 kg	1020 mm	630 mm	770 mm
350 l	83 kg	1030 mm	670 mm	830 mm
400 l	90 kg	1060 mm	710 mm	860 mm
450 l	98 kg	1150 mm	720 mm	880 mm
500 l	106 kg	1150 mm	760 mm	940 mm
600 l	118 kg	1150 mm	840 mm	1000 mm
700 l	138 kg	1150 mm	880 mm	1020mm
820	170 kg	1150 mm	900 mm	1060 mm



#### Explication du fonctionnement du cycle de perçage/brulage

Le cycle de perçage se compose de 6 étapes.



Descriptif du cycle de Perçage/Brulage de Fût

#### Détail du cycle de perçage / brulage

Voir documents technique DT1 et DT2

#### **Problématiques**

Filière: Conception du Produit Industriel

Pour s'adapter à des tailles de fût d'un nouveau marché, l'entreprise a été obligée de modifier les caractéristiques du système de centrage et de mise à niveau des fûts

Le Bureau d'études doit valider les choix des solutions technologiques adoptées.

#### Problématique N°1

La solution adoptée est un mécanisme avec 2 bras articulés.

On vous demande:

- Vérifier les capacités du vérin lors du centrage des fûts.
- Valider le centrage des fûts de petites dimensions.
- Valider le choix des motoréducteurs.
- Vérifier la résistance de l'arbre porte galet.
- Valider la motorisation hydraulique.

#### Problématique N°2

Des problèmes de montage et de fonctionnement des galets d'entraînement ont été observés. Il est donc nécessaire de redéfinir l'arbre porte galet d'entraînement en rotation des fûts.

Avant sa fabrication, certaines vérifications doivent être effectuées.

On vous demande:

- D'analyser certaines caractéristiques du dessin de définition de l'arbre porte galet en vue de sa réalisation.
- Etudier les moyens d'obtention du brut, de fabrication et de qualification de l'arbre porte galet.
- Etudier la représentation et la définition de l'arbre porte galet.

Page

Filière: Conception du Produit Industriel

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

40

# Problématique N°1


## 1°) Analyse fonctionnelle et structurelle d'un bras articulé

#### Objectif:

L'analyse fonctionnelle et structurelle doit permettre de comprendre le fonctionnement du système du bras articulé.

#### Données:

- Plan d'ensemble du bras articulé DT3
- Eclaté du bras articulé par pièces DT4
- Eclaté du bras articulé par sous-ensemble cinématique **DT5**
- Nomenclature du bras articulé **DT8**
- **Q1**: Compléter l'outil bête à corne du système « machine pour perçage et brulage des fûts ».



**Q2**: Définition des sous-ensembles cinématiques.

(On ne prendra pas en compte les pièces déformables.)

SE1 (Sous ensemble Bras articulé) = {......}

SE2 (Sous ensemble Corps de vérin) =  $\{3, 14, 15, 16\}$ 

SE3 (Sous ensemble Tige / Piston) = {......}

SE4 (Sous ensemble Galet gauche) = { 1 }

SE5 (Sous ensemble Galet droit) = { 1' }

SE6 (Sous ensemble Bâti) = { 0, ......}


Sujet de l'Examer	n National du	Brevet de	Technicien	Supérieur
-------------------	---------------	-----------	------------	-----------

- Session Mai 2018 -

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

Page **5 40** 

**Q 3 :** Repérer sur le schéma de la figure ci-dessous, dans la position « bras articulé en position basse », les sous-ensembles cinématiques manquants et compléter le schéma normalisé de la liaison manquante dans la "zone à compléter".



#### 2°) Etude cinématique d'un bras articulé

Objectif:

Vérifier que la course du vérin convient pour assurer une bonne mise à niveau et un bon centrage des fûts en position haute.

Données:

Documents **DT1** à **DT5**, **DT8** et de la figure ci-dessous.


**Q 4 :** Compléter le tableau ci-dessous, en indiquant la nature du mouvement, le centre ou l'axe entre les pièces du système de mise à niveau.

Mouvements	Nature du mouvement	Centre	Axe
Mvt 1/5			
Mvt 4/3			CD
Mvt (3+4)/0			
Mvt 5/0			

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

Page 6 40

**Q 5**: Tracer et Repérer en couleur les trajectoires  $T \in 4/3$ ,  $T \in 5/0$ ,  $T \in (3+4)/0$  et  $T \in 5/0$  sur la figure ci-dessous.



**Q 6 :** Représenter sur la figure ci-dessous, les points C', F' correspondant aux positions des points C et F, lorsque le bras articulé est en position haute.

Il faut vérifier si la course du vérin est suffisante pour soulever les fûts au-dessus des galets d'entraînement.

#### Caractéristiques techniques du vérin d'articulation du bras :

■ Diamètre du piston: Ø63 mm

■ Diamètre de tige: Ø20 mm

■ Course du vérin: C = 70 mm


■ Pression d'alimentation : p = 0,6 MPa

- Sur la figure ci-dessous, le fût est représenté dans la bonne position (mise à niveau au-dessus des galets et centré).
- L'arc de cercle en trait gras, correspond à l'arête de contact entre le Fût et les 2 galets.
- Le point A' correspond au point de contact entre le fût et le galet (1) en position haute.
- La figure est dessinée à l'échelle 1:4

Page **7 40** 

Filière: Conception du Produit Industriel

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.



Q 7 :	Calculer la course du vérin.	
		Course =
Q 8 :	Conclure quant au choix du vérin.	

# 3°) Etude statique d'un bras articulé

Objectif:

Vérifier les capacités du vérin à soulever le fût de la plus grande quantité.

Hypothèses:

Pour tous les systèmes isolés dans cette étude statique,

- On considère le problème comme plan.
- Les liaisons sont supposées sans jeu, parfaites et sans frottement.
- Le poids des pièces est négligé, sauf celui du fût.
- Les pièces sont indéformables et le contact entre elles n'est jamais rompu.

#### Données:

- Documents techniques **DT1** à **DT5** et **DT8**
- Fût utilisé de la plus grande quantité

Sui	et de l	'Examen	National	dп	Brevet	de	<b>Technicien</b>	Supérieur
<b>5</b> 4	ceuc.	LAGIIICII	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	чч	DICTEL	uc	i c ci ii ii ci ci i	Jupericui

#### - Session Mai 2018 -

Épreuve de: Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

Page 8 40

L'étude est menée dans la position « Fût soulevé ».


Une étude de l'équilibre du Fût a permis de déterminer l'effort du Fût sur le bras (1). on prendra :  $\|\overline{A} \cdot \widehat{F} \cdot \widehat{u} + \widehat{F} \cdot \widehat{u}\| = 990 \text{ N}$ .

**Q 9 :** On isole le bras articulé (5) + le galet (1) et on applique le Principe Fondamental de la Statique Compléter le tableau des caractéristiques des actions mécanique, avant étude.

Actions mécaniques	Point d'application	Direction	Sens	Norme
Ā Fût/1	A	/	/	990 N
C 4/5	С	(CD)		
E 0/5				

**Q 10 :** Tracer et repérer sur le dessin ci-dessous, les directions des actions mécaniques.

Origine du dynamique → +



(Echelle des forces :  $10 \text{ mm} \rightarrow 100 \text{ N}$ )

**Q 11 :** Tracer le dynamique des actions mécaniques et résoudre graphiquement sur le dessin ci-dessus. (Dessin de la question : Q10)

$\parallel E 0/5 \parallel$	= N
-----------------------------	-----

$\ \overline{C4/5}\  = N$	
---------------------------	--

Sujet de l'Examen	National	du Brevet	de Techi	nicien Sun	érieur
oujet de i Examen	IVational	uu bievet	de recili	ncien sup	eneur

#### - Session Mai 2018 -


**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

78	ige
9	
	40

Après avoir réalisé l'étude de l'équilibre de la tige de vérin (4) ; on prendra, pour la suite de l'étude, les valeurs suivantes :

$$\|\overrightarrow{C4/5}\| = 360 \text{ N}$$

$$\|\overrightarrow{\text{F air }/4}\| = 360 \text{ N}$$



Q 12: Calculer le diametre minimal du piston.	
	<del>-</del>
	Ø Piston =
Q 13: Conclure quant au choix du vérin.	
Q 13. Conclure quant au choix du verm.	

Épreuve de: Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

Page **10 40** 

# 4°) Etude dynamique des motoréducteurs

Voir document techniques: **DT1**, **DT2**, **DT6** et **DT8**.

Objectif:

Filière: Conception du Produit Industriel

Vérifier la puissance des motoréducteurs Rep. (111).

Données:

- Puissance du motoréducteur : P<sub>M</sub>= 0.18KW

Diamètre fût: DF=900 mmDiamètre galet : DG=100 mm

- Fréquence de rotation moteur Nm=930tr/mn

- Rapport de réduction du réducteur: r=1/4,16

- Coefficient de frottement galet / fût : f=0,25

- Masse du fût: MF=170kg


- g= 10 N/kg

- Rendement réducteur  $\eta = 0.8$ 

#### Hypothèses:

- Le poids du fût est repartie uniformément sur les 4 galets et par étude similaire à l'étude 3 on trouve l'effort normal à chaque contact galet/fut est égale à F= 425 N
- On suppose que le fut est entrainé par un seul motoréducteur dont l'effort normale du contact galet/ fut N est égale à 2F (N=2F). (on calcul la puissance nécessaire des 2 motoréducteurs)
- On néglige l'inertie du (motoréducteur + galet).
- La transmission galet / fût est identique à une transmission par roue de friction sans glissement.

Le schéma simplifié.



**Q 14**: Indiquer sur le schéma ci-dessus par une flèche le sens de rotation du fût.

	men National du Brevet de Technicien Supérieur eption du Produit Industriel	<ul> <li>Session Mai 2018 –</li> <li>Épreuve de : Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.</li> </ul>	Page 11 40
Q 15:	Calculer l'effort tangentielle exercé par le	e fût sur le galet. (Utiliser la loi de coulomb. <b>T=f*N</b> )	
		F <sub>T</sub> =	
Q 16:	Calculer le moment du $F_T$ par rapport à l $($ c'est le couple résistant du motoréduct	·	
		$C_r =$	
Q 17 :	Relever à partir du document <i>DT10</i> l'ine	ertie fût par rapport à son axe de rotation.	
Q 18:	Donner l'expression de l'énergie cinétiqu		
		Ec =	
Q 19:	Déterminer l'inertie équivalente ramené	é à l'arbre du galet en <b>kg.m</b> ²(faire l'application nume	érique)
		J <sub>eq</sub> =	
Q 20 :	Calculer la fréquence de rotation du gale	et.	

 $N_G =$ 

jet de l'Examen National du Brevet de Technicien Supérieur lière: Conception du Produit Industriel		<ul> <li>Session Mai 2018 –</li> <li>Épreuve de : Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.</li> </ul>	
Q 21 :	Calculer la fréquence de rotation du fût.		
			<b>-</b>
		N <sub>F</sub> =	
Q 22 :	Sachant que la fréquence de rotation du on prend $N_G$ =224 tr/mn. Calculer l'accélération angulaire $\Omega'_G$ du $\mathfrak g$	galet passe de $0$ à $N_{G}$ dans un temps de $2s$ . galet en $rad/s^{2}$ .	<del>-</del>
		$\Omega'_{ m G}=$	
Q 23:		dynamique ramené à l'arbre du galet, calculer le conne $Cr=11N.M$ , $Jeq=0.4kg.m^2$ , $\Omega'_G=12$ rad/ $s^2$	ouple de
		$C_{\rm d}$ =	
Q 24 :	Calculer la puissance maxi à l'arbre du ga	alet. on donne le couple Cd= 16 N.m	·
,		$P_G =$	
Q 25 :	Calculer la puissance à l'arbre du moteur	r. 	
		$P_{M}$ =	
Q 26:	conclure sur le choix des motoréducteur	°S.	

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

# 5°) Etude de Résistance Des Matériaux de l'arbre porte galet

## Objectif:

Vérifier le choix du matériau de l'arbre porte galet Rep (101).

#### Données:

- Matériau de l'arbre porte galet Rep (101) : \$ 355
- Diamètre mini de l'arbre porte galet Rep (101) : Ø21mm
- Effort dans la liaison au niveau l'arbre porte galet et fût est modélisé par un torseur donné
- Dans la figure ci-dessous.
- Le coefficient de sécurité à respecter est de : **s** = **5**
- Document technique repéré DT7

#### Hypothèses:


- Matériau homogène et isotrope.
- Problème plan géométrique et mécanique.
- Limite des petites déformations.
- Liaisons parfaites.

## Première étude: par la théorie des poutres.

La modélisation de l'arbre porte galet est donnée figure ci-dessous.

On néglige le composant axiale de l'action du fut sur le galet. Un calcul statique préalable a permet de déterminer les torseurs d'actions mécanique au points A, B, C et D.

Les unités des valeurs des torseurs donnés ci-dessous sont en N et N.m.





			– Session Mai 2018 –			
Filière: Conception du Produit Industriel		<b>Épreuve de :</b> Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.		40		
	V					
Q 28 :	Déterminer le torseur de cohésion dans la	a plage [BC].				
		T <sub>co</sub>	$_{Oeh} = \left\{ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right.$	$\left. ight\}_{G}$		
Q 29 :	Déterminer le torseur de cohésion dans la	a plage [CD].				
				)		
			$T_{coeh} = \left\{ \begin{array}{c} \end{array} \right.$	$\bigg\}_G$		
Q30:	L'arbre porte galet est soumis à plusieurs	sollicitations, citer ces so	ollicitations.			

#### - Session Mai 2018 -

		-	-		
preuve de: M	odélisation et	comp	ort	ement	des systèmes
industriels: Ana	alyse et spécif	ication	ıs d	u prodi	uit industriel.

Page
15

Q 31: Dans la section dangereuse (section B), calculer la contrainte normale de flexion et la contrainte tangentielle de torsion par les formules suivantes :  $I_{GZ} = \pi \ d^4/64 \ I_0 = \pi \ d^3/32$ 

$$\sigma = \frac{\mathcal{M}f}{I_{GZ/V}} \quad et \quad \tau = \frac{\mathcal{M}t}{I_{o/V}}$$

$$\sigma = \frac{\sigma}{\tau}$$

**Q 32 :** Calculer la contrainte normale maxi et la contrainte tangentielle maxi dans la section la plus sollicitée par les formule suivantes : on donne  $\sigma$ =29 MPa,  $\tau$  = 3MPa

$\sigma_{max} = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\frac{\sigma}{2}}$	$\left \left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2\right $	et	$\tau_{max} = \frac{1}{2} \sqrt{\epsilon}$	$\sigma^2 + 4.\tau^2$
 			<del>-</del>	$\sigma_{max} = $ $\tau_{max} = $
 				$\tau_{max} =$

Q 33 : Calculer la résistance pratique au glissement Rpg et la résistance pratique élastique Rpe. Sachant que Rg= 0.5 \* Re pour les aciers.

Rpe =

**Q 34 :** Vérifier les deux conditions de résistance de l'arbre porte galet et conclure sur le choix du matériau de l'arbre porte galet.

 $\sigma_{max} \leq Rpe$  et  $\tau_{max} \leq Rpg$ 

Rpg =

Page 16 40


Filière: Conception du Produit Industriel

Épreuve de: Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

# Deuxième étude: par simulation sur un logiciel de simulation.

#### Objectif:

Vérifier la résistance du bras inferieur. Le bras est en acier de limite élastique Re = 355 MPa.



**Q 35 :** a. Montrer la zone dangereuse du bras inferieur (entourer dans le dessin la zone critique (contrainte maxi))

**Q 36: b.** Relever la contrainte maximale.

 $\sigma_{max} =$ 

**Q 37 : c.** Calculer le coefficient de sécurité.

s =

**Q 38: d.** Conclure sur la résistance du bras.

**Q 39 : e.** Donner le nom du phénomène d'augmentation de contrainte au voisinage de la rainure de clavette.


**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

Page **17 40** 

## mécanique des fluides.

Les deux motoréducteurs ne permettent pas l'entrainement des fûts de 820l. le constructeur opte pour le changement de la motorisation électrique par une motorisation hydraulique (Un groupe et deux moteurs hydrauliques). voir schéma simplifié de commande d'un seul moteur hydraulique.

schéma simplifié d'un seul Moteur hydraulique



#### Données:

Caractéristiques du moteur hydraulique:

- Cylindrée fixe: Cy = 75 cm<sup>3</sup>
- Fréquence de rotation imposée : Nm= 224tr/mn
- Couple imposé : Cm=15 N.m
- Rendement volumétrique :  $\eta_{v,m} = 0.9$
- Rendement mécanique :  $\eta_{m,m}$ = 0,9

#### Caractéristiques de la pompe:

- Cylindrée fixe: Cy = 75 cm3
- Rendement volumétrique :  $\eta_{v,p} = 0.9$
- Rendement mécanique :  $\eta_{m,p} = 0.9$

#### Caractéristiques du tuyau.

- Diamètre intérieur : d = 17,3 mm
- Longueur équivalent: L = 21,8 m

#### Caractéristiques de l'huile :

- Viscosité cinématique : v = 35 cst =  $35.10^{-6}$  m<sup>2</sup>/s
- Masse volumique:  $\rho = 0.9 \text{ kg/l}$

#### Caractéristiques du limiteur de débit :

- coefficient de pertes de charge singulier du limiteur du débit :  $\xi = 1.93$ 

 $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ 

jet de l'Examen National du Brevet de Technicien Supérieur ière: Conception du Produit Industriel		<b>Épreuve de</b> : Mod	<ul> <li>Session Mai 2018 –</li> <li>Épreuve de: Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.</li> </ul>		
	On donne:  - Re=Vd/ν :nombre de Reyl - Pertes de charges régulièr - Pertes de charges singuliè  Détermination de λ par des formules :		gulières $J: J = \lambda.(1/gulières J: J = \xi(1/gulières J: J = \xi(1/gul$		
		0< Re <2000	) =64/Pa	Formule de Poseuille	
		2000 < Re <100 000	$\lambda = 64/Re$ $\lambda = 0.316.Re^{-0.25}$	Formule de Blasius	
		Re >10 000 ε rugosité	$\lambda = 0.316.\text{Re}^{-3.2}$ $\lambda = 0.79.(\epsilon / D)^{0.5}$	Formule de Blench	
			10 5/15/( 5 / 5 /		
		Matériaux	Valeur couran	te de rugosité ∈ en mm	
		Plastique		0,03	
		Aluminium		0,05	
		Acier inox		0,09	
•	Calculer le de	e de rotation imposée au ébit q en l/mn à régler s débit moteur : <b>qm= Cy .</b>	ur le limiteur de débi		
	Calculer le de Formule du d	ébit q en l/mn à régler s lébit moteur : <b>qm= Cy .</b>	ur le limiteur de débi <b>Nm/</b> η <sub>v,m</sub>	t. `	 (l/min)
	Calculer le de Formule du c	ébit q en l/mn à régler s	ur le limiteur de débi <b>Nm/</b> η <sub>v,m</sub>	t	(l/min)
	Calculer le de Formule du c	ébit q en l/mn à régler son débit moteur : <b>qm= Cy</b> .	ur le limiteur de débi <b>Nm/</b> η <sub>v,m</sub>	t. $q_m =$	(l/min)
Q 41 :	La pompe ali Calculer le de	ébit q en l/mn à régler son débit moteur : <b>qm= Cy</b> .	ur le limiteur de débi Nm/ η <sub>v,m</sub> au même temps.  a de la pompe.  eur électrique Nm=9 ter les deux moteurs	t. $q_m = Q_p = Q_p$	 (l/min)

Q 43:	Calculer la vitesse d'écoulement <b>Ve</b> dans la tuyauterie en $\mathbf{m/s}$ . on donne ( $Q_p = 37.5 \ l/min$ )

 $V_e =$  (m/s)

	men National du Brevet de Technicien Supérieur eption du Produit Industriel	<ul> <li>Session Ma</li> <li>Épreuve de : Modélisation et co industriels; Analyse et spécifica</li> </ul>	omportement des systèmes	Page 19 40
Q 44 :	Calculer le nombre de Reynolds Re			
			$R_e =$	
Q 45 :	calculer le coefficient de pertes de charg	ges λ .		
			λ =	
Q46:	La longueur équivalent de tuyau est <b>L</b> a longueur (en bar).	=21,8m. calculer la perte d	de charge linéaire sur	toute la
			<i>J</i> =	bar
Q 47 :	Calculer la perte de charge singulier au n	niveau du limiteur de débit. 		
			J =	bar
Q 48:	Calculer la pression nécessaire à l'entr <b>Cm= 15 N.m.</b> La formule du couple moteur : <b>2.π.Cm =</b>			moteur
			$p_m =$	bar
Q 49:	Calculer la pression $\mathbf{P}_{\mathbf{p}}$ au niveau de la po	ompe, déduire la pression <b>P</b>	o du limiteur de pression	n. 
	$P_m =$	bar	$P_0 =$	bar
	$P_m =$	bar	$P_0 =$	bar

Page **20 40** 


Filière: Conception du Produit Industriel

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

L'étude fonctionnelle de la solution du montage de roulement retenue par le constructeur exige le respect de la cote condition « Ja ».

pour cela il faut chercher l'ensemble des cotes des pièces qui influent sur le jeu « Ja ».

Q 50: Tracer sur le dessin ci-dessous la chaine de cote relative au cotes conditions « Ja ».



Analyser un ajustement.

Le montage entre l'arbre d'entraînement des galets 101 et le galet d'entraînement 103 est réalisé avec l'ajustement suivant : Ø30 H7/g6.

A l'aide des tableaux des principaux écarts fondamentaux (DT9)

#### **Q 51 :** a. Compléter le tableau ci-dessous.

	ARBRE	ALESAGE
Cote tolérancée		
Cote nominale (mm)		
Ecart supérieur (mm)	es =	ES =
Ecart Inférieur (mm)	ei =	EI =
IT (mm)		
Cote Maxi. (mm)	arbre Maxi =	Alésage Maxi =
Cote mini (mm)	arbre mini =	Alésage mini =

#### **Q 52: b.** Calculer $Jeu_{Maxi}$ et $Jeu_{mini}$ .

Jeu <sub>Maxi</sub> =	Jeu <sub>Maxi</sub> =
Jeu <sub>mini</sub> =	Jeu <sub>mini</sub> =

**Q 53**: En déduire la nature de l'ajustement, en entourant la bonne réponse.

Ajustement avec du serrage

Ajustement incertain

Ajustement avec du Jeu

Page

40

Filière: Conception du Produit Industriel


**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

# Problématique N°2

# 1°) Analyse du dessin de définition de l'arbre porte galet.

Objectif : Analyser les données de définition de l'arbre en vue de sa fabrication.

Données : Documents techniques repérés DT6 à DT8.



**Q 54 :** On vous demande d'inventorier l'ensemble des spécifications dimensionnelles, géométriques et d'états de surface pour chacune des surfaces repérées sur le dessin ci-dessus. Compléterez le tableau suivant.


				1
Cunfaces	Spécifications	Dimensions de	Spécifications	Spécifications d'état
Surfaces	dimensionnelles	référence	géométriques	de surface
			<u> </u>	
S1		x		
		^		
S2		Х		
S3		Х	Х	X
S4	Х			X
S5		V		V
35		Х		X
S6	x			X
] 30	^			^

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

Page **22 40** 

Q 55: Compléter le tableau ci-dessous.

Filière: Conception du Produit Industriel



Sujet de l'Examen National du Brevet de Technicien Supérieur Filière: Conception du Produit Industriel				odélisatio		oortemen	t des systèmes duit industriel.	Page 24 40
2°) Re	elation Produit-Matériau-procédé :							
	Objectif : Analyser les données de définition	on de l'arb	re po	rte gale	et en vu	e de sa	fabrication (I	)T7)
	Choix de matériau :							
Q 57 :	Identifier avec précision le matériau de l'	'arbre por	te gal	et.				
								·
Q 58:	Dans ce groupe de matériau, est-ce possil justifier votre réponse.	ble de dép	asser	une te	neur mo	oyenne	en carbone d	e 2,11%?
Q 59:	Indiquer l'influence d'augmentation du d'arbre porte galet.	carbone sı	ır l'év	olutior	ı des ca	ractéris	rtiques mécan	iques de
	Propriété		Н	Re	K	A%		
	Sens d'évolution ( 🔪 , —	- , <b>/</b> )						

# Etude de brut :

Données:

- Le brut de l'arbre est découpé d'une barre ronde étirée de 3m de longueur.
- Diamètres standards des barres rondes disponibles au marché : ( .... Ø20- Ø22- Ø24- Ø25 Ø28 Ø30 Ø35 Ø40 Ø45 Ø50...etc.)
- Le cout massique est Cm=707 Dh /100 kg.
- La masse volumique moyenne des aciers non allié est  $\rho$  = 7,85g/cm<sup>3</sup>.
- Surépaisseur d'usinage est  $(e_{dressage} = 2mm; e_{chariotage} = 0,5mm)$ .

Q 60:	En exploitant le (DT7) donner le diamètre mini $D_{\text{min}}$ et la longueur min galet.	ni $L_{min}$ du brut de l'arbre porte
		$D_{min} = L_{min} =$

Filière: Conce	eption du Produit Industriel	<b>Épreuve de :</b> Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.	25
	Calculer le volume de brut en cm <sup>3</sup> .	industrieis, Analyse et specifications du produit industriei.	40
-			
-		$V_{Brut} =$	
Q 62 :	Déterminer le coût en dh du lopin de cet	arbre porte galet.	
-		C =	
Q 63:	Calculer n, le nombre de pièces obtenues	s à partir d'une barre.	
- - -		n =	
Q 64:	Indiquer brièvement le principe d'opérat	tion d'étirage.	·
-			
	Après l'opération d'étirage, l'arbre ne g Qu'appelle-t-on ce phénomène?	peut pas être usiné à cause d'un phénomène q	u'a subi.
-			
	Pour usiner cet arbre, on doit lui subir u il? Justifier votre réponse.	n traitement thermique. Préciser de quel traiteme	nt s'agit-

40

Filière: Conception du Produit Industriel

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

#### Etude de fabrication:


Données:

- La rugosité totale Rt (mm) en fonction de l'avance f (mm/tr) et du rayon de bec rε (mm) de la plaquette.
- Vitesse de coupe Vc=120m/min.
- Rayon de bec d'outil  $r \epsilon = 0.4$ mm
- Tableau de conversion Ra-Rt suivant (valeurs en μm )

Ra	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2
Rt	0.5	1	2	4	10

# Bilan d'opération d'usinage :

**Q 67 :** Compléter le tableau ci-dessous, en précisant pour les surfaces S2 à S6 repérées dans la figure suivante, sa nature, l'opération correspondante, l'outil nécessaire et le procédé de fabrication convenable.



Repère	Nature de surface	Opération	Outil	Procédé de fabrication
S1	Cylindrique	Chariotage	Outil Couteau	Tournage
S2				
<b>S</b> 3				
S4				
S5				
S6				


#### - Session Mai 2018 -

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

Page	
27/	
/	

Usinage des surfaces S2 et S4.

Q 68: Schématiser la mise en position (2ème norme) isostatique équivalant de la pièce.



Cette opération nécessite d'avoir un bon état de surface, il est donc nécessaire de calculer l'avance maximal à ne pas dépasser par l'outil pour garantir cet état de surface.

Q69:	Calculer la fréquence de rotation N (tr/min) de la broche de la machine.
Q 70:	En exploitant le document (DT7), Déterminer la valeur du Rt en fonction du Ra : (Voir tableau de conversion Ra – Rt).
Q 71:	Déterminer l'avance f ( en mm/tr) à ne pas dépasser pour garantir l'état de surface.
Q 72 :	Calculer la vitesse d'avance V <sub>f</sub> (mm/min) de l'outil.

Page 28

40

Filière: Conception du Produit Industriel

industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes

#### Qualification d'arbre porte galet :

Contrôle tridimensionnel:

Afin de Qualifier l'arbre porte galet (DT7), on doit contrôler tous les spécifications dimensionnelles, géométriques et états des surfaces.


Donc, Pour contrôler la spécification suivante :


0.5

Compléter la représentation schématique des éléments géométriques suivants :

#### **Q73**: En identifiant:

- Les éléments palpés par MMT (éléments réels).
- Les éléments associes aux éléments palpées (éléments parfaits).





**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.


Page **29 40** 

# **Q74:** En définissant:

Filière: Conception du Produit Industriel

- Les éléments géométriques à construire et à mettre en relation.
- Le Critère d'acceptabilité.

- Construire le plan PL3 :
- Construire le plan PL4 : Plan passant par la droite DR1 et parallèle au plan médian PL3



Critère d'acceptabilité :

mes

Page

40

40

Filière: Conception du Produit Industriel

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

# **BAREME**

_	
Q 1	4,5 pts
Q 2	1 pts
Q 3	1,5 pts
Q 4	1 pt
Q 5	1 pt
Q 6	1 pt
Q 7	0,5 pt
Q 8	0,5 pt
Q 9	0,5 pt
Q 10	0,5 pt
Q 11	1 pt
Q 12	0,5 pt
Q 13	0,5 pt
Q 14	1,5 pts
Q 15	1 pt
Q 16	1 pt
Q 17	1 pt
Q 18	1 pt
Q 19	1 pt
Q 20	1,5 pt
Q 21	1,5 pt
Q 22	1 pt
Q 23	1 pt
Q 24	1,5 pts
Q 25	1,5 pts
Q 26	1,5 pts
Q 27	1 pt
Q 28	1 pt
Q 29	1 pt
Q 30	0,5 pt
Q 31	0,5 pt
Q 32	0,5 pt
Q 33	0,5 pt
Q 34	0,5 pt
Q 35	0,5 pt
Q 36	0,5 pt
Q 37	0,5 pt
·	


Q 38	0,5 pt
Q 39	0,5 pt
Q 40	1 pt
Q 41	1 pt
Q 42	1 pt
Q 43	1 pt
Q 44	1 pt
Q 45	1 pt
Q 46	1 pt
Q 47	1 pt
Q 48	1 pt
Q 49	2 pts
Q 50	1,5 pts
Q 51	1,5 pts
Q 52	1 pt
Q 53	0,5 pt
Q 54	6,5 pts
Q 55	8,5 pts
Q 56	8,5 pts
Q 57	2 pt
Q 58	1 pt
Q 59	1 pt
Q 60	2 pts
Q 61	1 pt
Q 62	1 pt
Q 63	1 pt
Q 64	1 pt
Q 65	1 pt
Q 66	1 pt
Q 67	2,5 pts
Q 68	1 pt
Q 69	1 pt
Q 70	1 pt
Q 71	1 pt
Q 72	1 pt
Q 73	1,5 pts
Q 74	2 pts

Total sur 100 pts.

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

Page 30 40

## Détail du cycle de perçage / brulage (1/2)




#### Etape n°1:

#### Arrivée et arrêt du fût

Le fût arrive par l'intermédiaire de 2 rails inclinés.
Le fût roule sur ces rails et vient s'immobiliser sur les galets du bras articulé arrière relevé.

Vue de l'arrière de la machine "Perçage/Brulage de Fût"



#### Etape n°2:

#### Soulevée du fût


La tige de vérin du bras articulé avant sort. Le bras s'articule et vient soulever le fût au-dessus des rails pour le mettre à niveau et réaliser le centrage, par l'intermédiaire des galets de centrage.

Vue de l'avant de la machine "Perçage/Brulage de Fût"

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

Page **31 40** 

#### Détail du cycle de perçage / brulage (2/2)




# Etape n°3:

# Approche des 2 flasques

Les 2 flasques porte galet d'entraînement se rapprochent.

Contact entre le fût et les galets d'entrainement en rotation



#### Tige de vérin rentrée

#### Etape n°4:

# Descente du fût sur les galets d'entraînement

Les 2 tiges de vérin rentrent, les bras articulés se positionnent en position basse. Le fût se met en place sur les 4 galets d'entraînements en rotation. Il est positionné pour l'opération de Perçage/Brulage.


# <u>Etape n°5 :</u> Perçage/Brulage du fût


L'opération du perçage/Brulage du fût est effectuée.

# Etape n°6 :

#### Evacuation du fût

Les 2 flasques s'écartent, le fût tombe et est évacué par gravité vers le poste suivant.





-Session Mai 2018 -Sujet de l'Examen National du Brevet de Technicien Supérieur 34 Filière: Conception du Produit Industriel Épreuve de : Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel. SE5: Sous-ensemble Galet droit SE1 : Sous-ensemble Bras articulé SE4: Sous-ensemble Galet gauche SE3: Sous-ensemble Tige/Piston SE6 : Sous-ensemble Bâti SE2: Sous-ensemble Corps de vérin


PERCAGE BRULAGE DE FUT		Echelle 1:4
Eclaté du bras articulé par sous-ensembles	А3	DT5

PERCAGE BRULAGE DE FUT

Motorisation galet entraînement

DT6

Echelle 1:1





Filière: Conception du Produit Industriel

Page


Épreuve de : Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

37 40





Nomenclature du bras articulé relative au "Document Technique DT3"



112	2	Flasque Porte Galet		
111	1	Motoréducteur FA27G/DR63M4 0,18Kw - 200/380V TRI 50Hz		SEW USOCOME
110	1	Clavette parallèle, forme A, 8 x 7 x 30		NF E 22-177
109	1	Anneau élastique pour arbre, Ø30 x 1,5		NF E 22-163
108	1	Entretoise	S 355	
107	2	Rondelle	S 355	
106	2	Vis à tête fraisée à six pans creux M10 x 30 - 8.8		ISO 10642
105	1	Bague du flasque	S 355	
104	2	Roulement à contact radial 6006 2RS1 (30 x 55 x 13)		SKF
103	1	Galet d'entraînement	S 355	
102	1	Clavette parallèle, forme A, 8 x 7 x 30		NF E 22-177
101	1	Arbre porte galet d'entraînement	S 355	
REP	NBR	DESIGNATION	MATIERE	OBS.

Nomenclature de la motorisation du galet d'entraînement relative au "Document Technique DT6"

PERCAGE BRULAGE DE FUT	
Nomenclatures	DT8

-Session Mai 2018 -

Épreuve de : Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriels

Page 38 40

Filière: Conception du Produit Industriel 120 à 180 à Jusqu'à 3 à 6 6 à 10 10 à 18 18 à 30 30 à 50 50 à 80 80 à 120 3 inclus inclus 180 250 -100 -120 -20 -30 -40 -50 -65 -80 -145 -170 d10 -60 -78 -98 -120 -149 -180 -220 -250 -305 -355 -20 -30 -40 -50 -65 -80 -100 -120 -145 -170 d11 -80 -105 -130 -160 -240 -290 -340 -395 -460 -195 -20 -25 -32 -50 -60 -72 -85 -14 -40 -100 **e7** -24 -32 -40 -50 -61 -75 -90 -107 -125 -146 -14 -20 -25 -32 -40 -50 -60 -72 -85 -100 **e8** -28 -38 -47 -59 -73 -89 -106 -126 -148 -172 -14 -20 -25 -32 -40 -50 -60 -72 -85 -100 **e9** -50 -75 -92 -159 -39 -61 -112 -134 -185 -215 -13 -16 -30 -36 -43 -6 -10 -20 -25 -50 f6 -22 -27 -12 -18 -33 -41 -49 -58 -68 -79 -10 -13 -16 -20 -25 -30 -36 -43 -50 -6 **f7** -22 -28 -34 -71 -83 -16 -41 -50 -60 -96 -6 -10 -13 -16 -20 -25 -30 -36 -43 -50 f8 -20 -28 -35 -43 -53 -64 -76 -90 -106 -122 -2 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -12 -14 -15 -23 -27 -6 -9 -11 -14 -16 -20 -32 -35 -2 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -12 -14 -15 g6 -12 -14 -17 -20 -25 -29 -34 -39 -44 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 h5 -6 -20 -5 -8 -9 -11 -13 -15 -18 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h6 -9 -11 -13 -19 -22 -25 -29 -6 -8 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **h7** -10 -12 -15 -18 -21 -25 -30 -35 -40 -46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h8 -22 -27 -72 -14 -18 -33 -39 -46 -54 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h9 -25 -30 -36 -43 -52 -62 -74 -87 -100 -115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h10 -40 -48 -58 -70 -84 -100 -120 -140 -160 -185 0 0 0 0 0 0 0 0 h11 -60 -75 -90 -190 -220 -250 -290 -110 -130 -160 +7 +8 +12 +13 +14 +4 +6 +9 +11 +16 j6 -2 -7 -2 -2 -3 -5 -9 -11 -13 -4 +4 +6 +7 +9 +11 +13 +15 +18 +21 +24 k5 0 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +4 +6 +9 +10 +12 +15 +18 +21 +25 +28 +33 k6 0 +2 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +9 +12 +15 +17 +20 +24 +28 +33 +37 +6 **m5** +2 +7 +13 +4 +6 +8 +9 +11 +15 +17 +8 +12 +15 +18 +21 +25 +30 +35 +40 +46 m6 +2 +4 +7 +9 +11 +13 +15 +17 +6 +8 +10 +16 +19 +23 +28 +33 +39 +45 +52 +60 n6 +43 +8 +10 +12 +15 +17 +20 +23 +27 +31 +12 +20 +24 +29 +35 +42 +51 +59 +68 +79 р6 +6 +12 +15 +18 +22 +26 +32 +37 +43 +50

	Jusqu'à 3 inclus	3 à 6 inclus	6 à 10	10 à 18	18 à 30	30 à 50	50 à 80	80 à 120	120 à 180	180 à 250
D10	+60	+78	+98	+120	+149	+180	+220	+260	+305	+355
סוט	+20	+30	+40	+50	+65	+80	+100	+120	+145	+170
F7	+16	+22	+28	+34	+41	+50	+60	+71	+83	+96
1 /	+6	+10	+13	+16	+20	+25	+30	+36	+43	+50
G6	+8	+12	+14	+17	+20	+25	+29	+34	+39	+44
00	+2	+4	+5	+6	+7	+9	+10	+12	+14	+15
Н6	+6	+8	+9	+11	+13	+16	+19	+22	+25	+29
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H7	+10	+12	+15	+18	+21	+25	+30	+35	+40	+46
117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н8	+14	+18	+22	+27	+33	+39	+46	+54	+63	+72
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н9	+25	+30	+36	+43	+52	+62	+74	+87	+100	+115
113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H10	+40	+48	+58	+70	+84	+100	+120	+140	+160	+185
1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H11	+60	+75	+90	+110	+130	+160	+190	+210	+250	+290
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H12	+100	+120	+150	+180	+210	+250	+300	+350	+400	+460
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+140	180	+220	+270	+330	+390	+460	+540	+630	+720
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J7	+4	+6	+8	+10	+12	+14	+18	+22	+26	+30
	-6	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-16
K6	0	+2	+2	+2	+2	+3	+4	+4	+4	+5
	-6	-6	-7	-9	-11	-13	-15	-18	-21	-24
<b>K</b> 7	0	+3	+5	+6	+6	+7	+9	+10	+12	+13
	-10	-9	-10	-12	-15	-18	-21	-25	-28	-33
M7	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-12	-12	-15	-18	-21	-25	-30	-35	-40	-46
N7	-4	-4	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-14
	-14	-16	-19	-23	-28	-33	-39	-45	-52	-60
N9	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-29	-30	-36	-43	-52	-62	-74	-87	-100	-115
P6	-6	-9	-12	-15	-18	-21	-26	-30	-36	-41
	-12	-17	-21	-26	-31	-37	-45	-52	-61	-70
P7	-6	-8	-9	-11	-14	-17	-21	-24	-28	-33
	-16	-20	-24	-29	-35	-42	-51	-59	-68	-79
<b>P9</b>	-9	-12	-15	-18	-22	-26	-32	-37	-43	-50
1 3	-31	-42	-51	-61	-74	-88	-106	-124	-143	-165

RAPPEL : 1  $\mu$ m = 0,001 mm

Principaux écarts en micromètres

Page **39 40** 

Filière: Conception du Produit Industriel

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

# Propriétés de masse de Fût

Propriétés de masse de Fût ST Martin

Configuration: 820L Château

Système de coordonnées: -- par défaut --

Densité = 3400.00 kilogrammes par mètre cube

Masse = 170.00 kilogrammes

Volume = 0.05 mètres cubes

Superficie = 4.78 mètres carrés

Centre de gravité: (mètres)

X = 0.00

Y = 0.00

Z = 0.00

Principaux axes et moments d'inertie: (kilogrammes \* mètres carrés )

Pris au centre de gravité.

Ix = (0.00, 1.00, 0.00) Px = 18.33

Iy = (0.00, 0.00, 1.00) Py = 28.68

Iz = (1.00, 0.00, 0.00) Pz = 28.70

Moments d'inertie: ( kilogrammes \* mètres carrés )

Pris au centre de gravité et aligné avec le système de coordonnées de sortie.

Lxx = 28.70

Lxy = 0.00

Lxz = 0.00

Lyx = 0.00

Lyy = 18.33

Lyz = 0.00

Lzx = 0.00

Lzy = 0.00

Lzz = 28.68

Moments d'inertie: ( kilogrammes \* mètres carrés )

Pris au système de coordonnées de sortie.

Ixx = 28.70

Ixy = 0.00

Ixz = 0.00

Iyx = 0.00


Iyy = 18.33

Iyz = 0.00

Izx = 0.00

Izy = 0.00

Izz = 28.68




Filière: Conception du Produit Industriel

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

Page **31 40** 

### Détail du cycle de perçage / brulage (2/2)




# Etape n°3:

# Approche des 2 flasques

Les 2 flasques porte galet d'entraînement se rapprochent.

Contact entre le fût et les galets d'entrainement en rotation



#### Tige de vérin rentrée

## Etape n°4:

## Descente du fût sur les galets d'entraînement

Les 2 tiges de vérin rentrent, les bras articulés se positionnent en position basse. Le fût se met en place sur les 4 galets d'entraînements en rotation. Il est positionné pour l'opération de Perçage/Brulage.


## <u>Etape n°5 :</u> Perçage/Brulage du fût


L'opération du perçage/Brulage du fût est effectuée.

# Etape n°6 :

#### Evacuation du fût

Les 2 flasques s'écartent, le fût tombe et est évacué par gravité vers le poste suivant.






-Session Mai 2018 -Sujet de l'Examen National du Brevet de Technicien Supérieur 34 Filière: Conception du Produit Industriel Épreuve de : Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel. SE5: Sous-ensemble Galet droit SE1 : Sous-ensemble Bras articulé SE4: Sous-ensemble Galet gauche SE3: Sous-ensemble Tige/Piston SE6 : Sous-ensemble Bâti SE2: Sous-ensemble Corps de vérin

PERCAGE BRULAGE DE F	UT	Echelle 1:4
Eclaté du bras articulé par sous-ensembles	А3	DT5

PERCAGE BRULAGE DE FUT
------------------------





Filière: Conception du Produit Industriel

Page


Épreuve de : Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

37 40





Nomenclature du bras articulé relative au "Document Technique DT3"



112	2	Flasque Porte Galet		
111	1	Motoréducteur FA27G/DR63M4 0,18Kw - 200/380V TRI 50Hz		SEW USOCOME
110	1	Clavette parallèle, forme A, 8 x 7 x 30		NF E 22-177
109	1	Anneau élastique pour arbre, Ø30 x 1,5		NF E 22-163
108	1	Entretoise	S 355	
107	2	Rondelle	S 355	
106	2	Vis à tête fraisée à six pans creux M10 x 30 - 8.8		ISO 10642
105	1	Bague du flasque	S 355	
104	2	Roulement à contact radial 6006 2RS1 (30 x 55 x 13)		SKF
103	1	Galet d'entraînement	S 355	
102	1	Clavette parallèle, forme A, 8 x 7 x 30		NF E 22-177
101	1	Arbre porte galet d'entraînement	S 355	
REP	NBR	DESIGNATION	MATIERE	OBS.

Nomenclature de la motorisation du galet d'entraînement relative au "Document Technique DT6"

PERCAGE BRULAGE DE FUT	
Nomenclatures	DT8

-Session Mai 2018 -

Épreuve de : Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriels

Page 38 40

Filière: Conception du Produit Industriel 120 à 180 à Jusqu'à 3 à 6 6 à 10 10 à 18 18 à 30 30 à 50 50 à 80 80 à 120 3 inclus inclus 180 250 -100 -120 -20 -30 -40 -50 -65 -80 -145 -170 d10 -60 -78 -98 -120 -149 -180 -220 -250 -305 -355 -20 -30 -40 -50 -65 -80 -100 -120 -145 -170 d11 -80 -105 -130 -160 -240 -290 -340 -395 -460 -195 -20 -25 -32 -50 -60 -72 -85 -14 -40 -100 **e7** -24 -32 -40 -50 -61 -75 -90 -107 -125 -146 -14 -20 -25 -32 -40 -50 -60 -72 -85 -100 **e8** -28 -38 -47 -59 -73 -89 -106 -126 -148 -172 -14 -20 -25 -32 -40 -50 -60 -72 -85 -100 **e9** -50 -75 -92 -159 -39 -61 -112 -134 -185 -215 -13 -16 -30 -36 -43 -6 -10 -20 -25 -50 f6 -22 -27 -12 -18 -33 -41 -49 -58 -68 -79 -10 -13 -16 -20 -25 -30 -36 -43 -50 -6 **f7** -22 -28 -34 -71 -83 -16 -41 -50 -60 -96 -6 -10 -13 -16 -20 -25 -30 -36 -43 -50 f8 -20 -28 -35 -43 -53 -64 -76 -90 -106 -122 -2 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -12 -14 -15 -23 -27 -6 -9 -11 -14 -16 -20 -32 -35 -2 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -12 -14 -15 g6 -12 -14 -17 -20 -25 -29 -34 -39 -44 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 h5 -6 -20 -5 -8 -9 -11 -13 -15 -18 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h6 -9 -11 -13 -19 -22 -25 -29 -6 -8 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **h7** -10 -12 -15 -18 -21 -25 -30 -35 -40 -46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h8 -22 -27 -72 -14 -18 -33 -39 -46 -54 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h9 -25 -30 -36 -43 -52 -62 -74 -87 -100 -115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h10 -40 -48 -58 -70 -84 -100 -120 -140 -160 -185 0 0 0 0 0 0 0 0 h11 -60 -75 -90 -190 -220 -250 -290 -110 -130 -160 +7 +8 +12 +13 +14 +4 +6 +9 +11 +16 j6 -2 -7 -2 -2 -3 -5 -9 -11 -13 -4 +4 +6 +7 +9 +11 +13 +15 +18 +21 +24 k5 0 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +4 +6 +9 +10 +12 +15 +18 +21 +25 +28 +33 k6 0 +2 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +9 +12 +15 +17 +20 +24 +28 +33 +37 +6 **m5** +2 +7 +13 +4 +6 +8 +9 +11 +15 +17 +8 +12 +15 +18 +21 +25 +30 +35 +40 +46 m6 +2 +4 +7 +9 +11 +13 +15 +17 +6 +8 +10 +16 +19 +23 +28 +33 +39 +45 +52 +60 n6 +43 +8 +10 +12 +15 +17 +20 +23 +27 +31 +12 +20 +24 +29 +35 +42 +51 +59 +68 +79 р6 +6 +12 +15 +18 +22 +26 +32 +37 +43 +50

	Jusqu'à 3 inclus	3 à 6 inclus	6 à 10	10 à 18	18 à 30	30 à 50	50 à 80	80 à 120	120 à 180	180 à 250
D10	+60	+78	+98	+120	+149	+180	+220	+260	+305	+355
סוט	+20	+30	+40	+50	+65	+80	+100	+120	+145	+170
F7	+16	+22	+28	+34	+41	+50	+60	+71	+83	+96
1 /	+6	+10	+13	+16	+20	+25	+30	+36	+43	+50
G6	+8	+12	+14	+17	+20	+25	+29	+34	+39	+44
00	+2	+4	+5	+6	+7	+9	+10	+12	+14	+15
Н6	+6	+8	+9	+11	+13	+16	+19	+22	+25	+29
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H7	+10	+12	+15	+18	+21	+25	+30	+35	+40	+46
117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н8	+14	+18	+22	+27	+33	+39	+46	+54	+63	+72
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н9	+25	+30	+36	+43	+52	+62	+74	+87	+100	+115
113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H10	+40	+48	+58	+70	+84	+100	+120	+140	+160	+185
1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H11	+60	+75	+90	+110	+130	+160	+190	+210	+250	+290
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H12	+100	+120	+150	+180	+210	+250	+300	+350	+400	+460
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+140	180	+220	+270	+330	+390	+460	+540	+630	+720
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J7	+4	+6	+8	+10	+12	+14	+18	+22	+26	+30
	-6	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-16
K6	0	+2	+2	+2	+2	+3	+4	+4	+4	+5
	-6	-6	-7	-9	-11	-13	-15	-18	-21	-24
<b>K</b> 7	0	+3	+5	+6	+6	+7	+9	+10	+12	+13
	-10	-9	-10	-12	-15	-18	-21	-25	-28	-33
M7	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-12	-12	-15	-18	-21 -	-25	-30	-35	-40	-46
N7	-4	-4	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-14
	-14	-16	-19	-23	-28	-33	-39	-45	-52	-60
N9	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-29	-30	-36	-43	-52	-62	-74	-87	-100	-115
P6	-6	-9	-12	-15	-18	-21	-26	-30	-36	-41
	-12	-17	-21	-26	-31	-37	-45	-52	-61	-70
P7	-6	-8	-9	-11	-14	-17	-21	-24	-28	-33
	-16	-20	-24	-29	-35	-42	-51	-59	-68	-79
<b>P9</b>	-9	-12	-15	-18	-22	-26	-32	-37	-43	-50
1 3	-31	-42	-51	-61	-74	-88	-106	-124	-143	-165

RAPPEL : 1  $\mu$ m = 0,001 mm

Principaux écarts en micromètres

Page 39 40

Filière: Conception du Produit Industriel

**Épreuve de :** Modélisation et comportement des systèmes industriels; Analyse et spécifications du produit industriel.

# Propriétés de masse de Fût

Propriétés de masse de Fût ST Martin

Configuration: 820L Château

Système de coordonnées: -- par défaut --

Densité = 3400.00 kilogrammes par mètre cube

Masse = 170.00 kilogrammes

Volume = 0.05 mètres cubes

Superficie = 4.78 mètres carrés

Centre de gravité: (mètres)

X = 0.00

Y = 0.00

Z = 0.00

Principaux axes et moments d'inertie: (kilogrammes \* mètres carrés)

Pris au centre de gravité.

Ix = (0.00, 1.00, 0.00)Px = 18.33

Iy = (0.00, 0.00, 1.00)Py = 28.68

Iz = (1.00, 0.00, 0.00)Pz = 28.70

Moments d'inertie: ( kilogrammes \* mètres carrés )

Pris au centre de gravité et aligné avec le système de coordonnées de sortie.

Lxx = 28.70

Lxy = 0.00

Lxz = 0.00

Lyx = 0.00

Lyy = 18.33

Lyz = 0.00

Lzx = 0.00

Lzy = 0.00

Lzz = 28.68

Moments d'inertie: ( kilogrammes \* mètres carrés )

Pris au système de coordonnées de sortie.

Ixx = 28.70

Ixy = 0.00

Ixz = 0.00

Iyx = 0.00

Iyy = 18.33

Iyz = 0.00

Izx = 0.00

Izz = 28.68



Izy = 0.00

